

仙居县大地建材有限公司年产 6000 万块标准砖（非粘土烧结多孔砖）项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

2019 年 7 月

前言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将本项目需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，委托浙江绿融环保科技有限公司编制了《年产 6000 万块标准砖（非粘土烧结多孔砖）项目环境影响报告表》，在环评编制阶段对项目废水、废气、噪声等污染源进行分析，提出相应的防治措施，并通过台州市生态环境保护局仙居分局审批，审批号为台环建（仙）[2019]2 号。项目总投资概算为 504 万元，其中环保概算投资为 61.5 万元，主要包括废气污染防治 50 万元，废水防治措施 2 万元，噪声防治措施 8 万元，固废防治措施 1.5 万元。

1.2 施工简况

本项目在主体工程建设的同时，积极落实环保设施工作。施工期也落实好废水、废气、噪声、固废的污染防治。

1.3 验收过程简况

本项目竣工后，我单位积极落实环保“三同时”验收工作，经核查，发现实际生产过程较环评审批有部分变化，主要为项目废水实际纳入东周村农村生活污水处理量设施处理，未处理后回用于制砖。其余环保工程均于环评一致。验收监测期间，环保设施正常运行。

因我单位不具备进行验收监测的能力，再进行筛选比较后，我公司委托浙江科达检测有限公司（检验检测机构资质认定证书编号

161112341694) 进行本项目的验收监测。2019年5月20日,浙江科达检测有限公司根据环境影响报告表等材料对项目现场进行核查,明确各环保设施正常运行,项目建设符合项目环保验收的条件后,于2019年5月25日、2019年5月26日对项目所在地厂界等进行监测,并编制了验收监测报告表。

2019年6月27日完成送审稿报告,根据《建设项目环境保护管理条例》,《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号等法律法规技术规范,组织本项目竣工验收,验收组由我单位、验收监测单位、环评单位等人组成。验收组踏勘了现场,听取了各单位验收工作的详细介绍,同意通过验收并提出后续要求如下:

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告,完善雨污管网图等附图附件。

2、加强厂区雨污分流工作;加强各类废气的收集和废气末端处理设施的日常维护,提高废气收集率和处理效率;加强车间管理,杜绝原辅料露天堆放;做好设备的维护和隔声、减震措施;加强环境风险防范管理,有效控制风险事故造成的环境污染。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目环评编制期间、环保设施施工及验收期间均未收到公众投诉情况。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等,现将需要说明的措施内容和要求梳理如下:

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

我单位环保建立了内部环保组织机构，其中环保负责人由副厂长担任，专职环境保护管理人员由基层专人担任，负责厂区环境工作的日常管理；根据环保部门对本项目的要求，本单位将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

(2) 环境风险防范措施

无相关内容

(3) 环境监测计划

根据环保要求，将定期对项目项目废气、废水、噪声等进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

已购买相关排污权

(2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

2.3 其他措施落实情况

本项目无相关内容。

3 整改工作情况

我单位完善加强厂区雨污分流工作，完善雨水收集管路；对各类废气收集和末端处理设备定期维护；加强车间管理，对煤堆进行遮盖；同时做好设备的维护和隔声；加强员工风险意识，有效控制风险事故造成的环境污染。