

第二部分：验收意见

一、验收意见

台州市椒江环球五金装饰制品厂年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具的技改项目（先行）竣工环境保护验收意见

2020 年 4 月 27 日，台州市椒江环球五金装饰制品厂根据台州市椒江环球五金装饰制品厂年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具的技改项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：台州市椒江区三甲街道石柱工业园区松农路；

建设规模：年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具；

主要建设内容：购置切割机、数控车床、钻床、砂轮机、冲床、攻丝机等，可形成年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2019 年 5 月，企业委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《台州市椒江环球五金装饰制品厂年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具的技改项目环境影响报告表》，并通过了台州市环境保护局椒江分局（现台州市生态环境局椒江分局）审批（台环建（椒）[2019]127 号）。

目前，项目主体工程 and 环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托相关资质单位完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为 70 万元，其中环保投资 5 万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：20 万套卫浴洁具。

二、工程变更情况

本项目性质、规模、地点等均与环评一致，存在的变动情况如下：

①厂区布置：东边厂房共 5F，一层主要分为机加工车间，二层主要分为组装车间，三层成品堆放车间，四、五层空置。西边厂房共 3F，一层主要分为机加工车间，二层主要分为组装车间，三层成品堆放车间。

②生产设备：切割机较环评减少 1 台，砂轮机较环评增加 1 台，仪表车床较环评减少 9 台，冲床较环评减少 1 台，攻丝机较环评减少 5 台，下料机较环评减少 3 台，其余设备数量与环评一致。

③污染防治措施中废机油随产品带走及在车间挥发，油桶厂家回收。故不产生废机油及废油桶。

上述变动不增加项目产能，不增加污染物排放总量，不增加污染物排放种类，参照环办（2015）52 号和环办环评（2018）6 号文的要求，项目的上述变化不属于重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）、废水：

本项目厂区废水实行雨污分流，雨水经收集后排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳管排放。

（二）、噪声：

建设单位合理布置生产设备在车间内的位置，对车间主要噪声设备增加隔振垫，并尽量设置于生产车间中央位置，平时生产中加强对其维修保养工作，注意对其主要转动摩擦部位加添润滑油；日常尽可能关闭门窗生产；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。

（三）、固废：

本项目产生的固废主要为废边角料、废包装盒、废包装桶、废润滑油、废含油抹布及职工生活垃圾等。其中根据危险废弃物豁免清单，废弃的含油抹布（900-041-49）混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，因此做一般固废处理；废润滑油随产品带走及在车间挥发，不产生；废油桶由厂家回收，不计入固废范围内。废边角料、废包装盒收集后出售给物资部门进行综合利用；生活垃圾、废含油抹布由环卫部门统一收集处置。

（四）、其他环保设施：

项目无危险化学品贮罐区、油罐区等，项目配置灭火器等应急处置物资。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

项目仅产生生活污水，无生产废气产生，故无对应的废水、废气治理设施。

（二）污染物排放情况

1、废水

监测期间，厂区污水总排口中的pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、动植物油、五日生化需氧量日均排放浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准限值）。

2、噪声

监测期间，本项目厂界两周期昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3、固废

本项目产生的固废主要为废边角料、废包装盒、废包装桶、废润滑油、废含油抹布及职工生活垃圾等。其中根据危险废弃物豁免清单，废弃的含油抹布（900-041-49）混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，因此做一般固废处理；废润滑油随产品带走及在车间挥发，不产生；废油桶由厂家回收，不计入固废范围内。废边角料、废包装盒收集后出售给物资部门进行综合利用；生活垃圾、废含油抹布由环卫部门统一收集处置。

4、污染物排放总量

本项目废水污染物总量为化学需氧量 0.011t/a、氨氮 5.75×10^{-4} t/a，未超出环评中污染物排放总量指标（化学需氧量 0.019t/a、氨氮 0.002t/a）。

五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

六、验收结论

台州市椒江环球五金装饰制品厂年产2000件踏踏米升降机、2200件伸缩裤架、20万套卫浴洁具的技改项目手续完备，执行了“三同时”的相关要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废水、噪声监测结果达标，固废的收集、处置符合要求，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全，验收组同意通过环境保护验收。

七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告。

2、加强厂区各项环保设施运行和维护，保障环保设施正常运行。

3、加强环境风险防范，定期开展环境安全风险自查，确保环境安全；按照企业信息公开的要求，主动公开相关信息。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“台州市椒江环球五金装饰制品厂年产2000件踏踏米升降机、2200件伸缩裤架、20万套卫浴洁具的技改项目验收人员签到表”。

台州市椒江环球五金装饰制品厂
2020年4月27日

台州市椒江环球五金装饰制品厂

2020年4月27日

褚叶根 徐俊建 项翼 蔡丽莎

二、签到表

台州市椒江环球五金装饰制品厂年产2000件踏踏米升降机、2200件伸缩裤架、20万套卫浴洁具技改项目验收人员签到表

2020年4月27日

	姓名	单位	电话	身份证号码
验收负责人	潘叶根	环球五金	1380	
	何习华	台州协成	1381	
	袁进香	台州市环境学会	1381	
	沈煜廷	台州市环保局	1395	
	王金明	玉环县环保局	1360	
	蔡丽高	浙江科达检测	130	
	徐仁良	浙江科达检测有限公司	15	
验收人员				

三、后续要求落实情况

序号	后续要求	落实情况
1	监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告。	已按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求完善监测报告。
2	加强厂区各项环保设施运行和维护，保障环保设施正常运行。	企业已加强厂区各设施的运行和维护，确保设施正常运行。
3	加强环境风险防范，定期开展环境安全风险自查，确保环境安全；按照企业信息公开的要求，主动公开相关信息。	企业已定期开展环境安全风险自查，确保环境安全，已做好相关信息工作。

第三部分：其他需要说明事项

前 言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，落实了污染防治措施。项目环评对项目废气、废水、噪声、固废提出来了对应的防治措施，项目实际总投资约 70 万元，环保投资 5 万元。

1.2 施工简况

本项目施工过程中规定生产卫浴洁具配套辅助设施，并设立了环保设施建设专用资金。并在施工建设过程中严格实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护措施。

1.3 验收过程简况

企业于 2019 年 6 月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《台州市椒江环球五金装饰制品厂年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具的技改项目环境影响报告表》，并通过了台州市生态环境局椒江分局的审批，批文号为台环建（椒）[2019]127 号。

2020 年 3 月委托浙江科达检测有限公司，对本项目建设内容进行验收工作及出具验收监测报告，同时企业对内部就环保相关手续及设施进行自查。2020 年 3 月 11 日、3 月 12 日，我公司派相关技术人员对该项目进行现场监测和调查。

2020 年 4 月 27 日，根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求，组织本项目竣工验收，验收组由建设单位、环评单位、验收监测单位和专业技术专家等人组成。与会专家等人共同踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收监测报告编制单位对环保验收及环保设施监测情况的详细介绍，经认真质询，提出验收意见及后续要求如下：

验收意见

验收结论：

台州市椒江环球五金装饰制品厂年产 2000 件踏踏米升降机、2200 件伸缩裤架、20 万套卫浴洁具的技改项目手续完备，执行了“三同时”的相关要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废水、噪声监测结果达标，固废的收集、处置符合要求，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全，验收组同意通过环境保护验收。

后续要求

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染

影响类》的要求进一步完善监测报告。

2、加强厂区各项环保设施运行和维护，保障环保设施正常运行。

3、加强环境风险防范，定期开展环境安全风险自查，确保环境安全；按照企业信息公开的要求，主动公开相关信息。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

环保组织机构及规章制度：本公司环保建立了企业内部环保组织机构，根据环保部门对本项目的要求，本公司将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目无相关内容

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目无相关内容

2.3 其他措施落实情况

本项目无相关内容

3 整改工作情况

根据会上后续要求，企业已积极落实，企业已加强厂区各设施的

运行和维护，确保设施正常运行；已定期开展环境安全风险自查，确保环境安全，已做好相关信息工作。