

浙江俱进汽摩配件有限公司年产 100 万套功
能型汽车座椅技改项目竣工环境保护验收
其他需要说明的事项

2020 年 7 月

前言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将本项目需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，委托河南金环环境影响评价有限公司编制了《浙江俱进汽摩配件有限公司年产 100 万套功能型汽车座椅技改项目环境影响报告书》，在环评编制阶段对项目废水、废气、噪声、固废等污染源进行分析，提出相应的防治措施，并通过台州市生态环境局椒江分局（原台州市环境保护局椒江分局）的审批（批文号台环建（椒）[2019]211 号）。项目总投资概算为 1931 万元，其中环保概算投资为 155 万元。

1.2 施工简况

本项目在主体工程建设的同时，积极落实环保设施工作。施工期也落实好废水、废气、噪声、固废的污染防治。做好厂区雨污分流工作，废气收集的设施，固废堆场的建设。

1.3 验收过程简况

本项目竣工后，我公司积极落实环保“三同时”验收工作，项目建设规模与环评一致。验收监测期间，环保设施正常运行。

因我公司不具备进行验收监测的能力，再进行筛选比较后，我公司委托浙江科达检测有限公司（检验检测机构资质认定证书编号 161112341694）进行本项目的验收监测。2020 年 4 月 23 日，浙江科达检测有限公司根据环境影响报告书等材料对项目现场进行核查，明

确各环保设施正常运行，项目建设符合项目环保验收的条件后，于2020年5月14日、2020年5月15日对项目所在地厂界等进行监测，并编制了验收监测报告表。

2020年6月23日完成送审稿报告，根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号等法律法规技术规范，组织本项目竣工验收，验收组由我单位、验收监测单位、环评单位、环保设计单位、验收组专家等人组成。验收组踏勘了现场，听取了各单位验收工作的详细介绍，同意通过验收并提出后续要求如下：

对监测单位的要求：

1、验收监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步细化、完善验收监测报告内容；根据实际生产工况，核实原辅料消耗；核实监测数据的合理性；完善附图、附件。

2、建设单位需进一步完善各类废气的收集处理，重点加强海绵发泡工序等废气产生点位的废气收集工作，确保废气可做到有效的收集和处理；加强对废气治理设施的维护、管理，确保正常运行，各类污染物长期稳定达标排放，并完善运行台帐记录。

3、建设单位需进一步规范废水处理站建设，做好防腐、防渗措施，完善废水处理设施和废气处理设施等各类标识标牌。

4、加强环境安全风险防范，定期开展环境安全风险自查，按照相关要求落实信息公开和自行监测。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目环评编制期间、环保设施施工及验收期间均未收到公众投诉情况。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

我单位环保建立了内部环保组织机构，其中环保负责人由副总经理担任，专职环境保护管理人员由基层专人担任，负责厂区环境工作的日常管理；根据环保部门对本项目的要求，本单位将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

(2) 环境风险防范措施

无相关内容

(3) 环境监测计划

根据环保要求，将定期对项目废水、废气、噪声等进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及

(2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

2.3 其他措施落实情况

本项目无相关内容。

3 整改工作情况

根据验收会的要求，我们对废气收集进一步完善，规范废水站建设，完善标示标签，废水、废气运行台账记录；加强环境风险防范，提高了员工的环保意识，定期开展环境安全风险自查，及环保设施排放口污染物排放情况监测。